


エプロン AEPRON Rain catch II は兵庫県との共同開発製品です。

エプロン部分をRain catch IIに交換して頂くことで、より安全・快適に利用できる自転車レーンになります。





特長

- 1 既設のロングUをそのまま使え、低コストで取り換えができます。
- 2 従来の車道高・歩道高を変えずに取り換えができます。
- 3 自転車の安全走行を実現し、車両による水はねも低減します。
- 4 排水孔より連続排水するため柵の設置個数を低減できます。
- 5 集水部分が孔となっており、スリットと異なり連続しないのでタイヤがはまり込む事はありません。
- 6 グレーチング部分が街渠幅からはみ出すことはありません。
- 7 歩道側からの排水孔は空き缶が車道に流れ出ない構造です。
- 8 排水性舗装にも対応しています。

従来のエプロンと Rain catch II を比較すると・・・




500mm	エプロン幅	250mm
エプロンと舗装に段差が発生すると通行時にハンドルをとられやすい	縦方向の段差	エプロン幅が狭いため通行空間に段差が発生しない
6%	横断勾配	6%
車道左端から600mm	自転車の走行可能位置	車道左端から300mm
通水幅が1m (エプロン500mm+路肩500mm) あり、水溜りができる	ゲリラ豪雨時	排水孔より歩道側と車道側からの水を連続排水するため水溜りができません



エプロンRaincatchⅡ の自転車への思いやり

Rain catch Ⅱの上に自転車が載りません




自転車が
側溝の上
に載り
ません



自転車が
側溝の上
に載っ
てしま
う

Rain catch Ⅱのグレーチングの上に自転車が載りません





自転車が
グレーチ
ングの上
に載り
ません




自転車が
グレーチ
ングの上
に載っ
てしま
う

乗入部は排水孔幅15mmでロードバイクも安心です



ハの字形状の排水孔で土砂が詰まりません



スリットがハの字形状
なので詰まらず落下。



ご注意ください

スリットがスレートの製品の場合、写真の通り土砂が詰まり集水が出来なくなるといった問題が数多くあるので注意して下さい。



兵庫県コンクリート製品協同組合 組合員社名簿

兵庫県コンクリート製品協同組合では、専用資材の開発と、安定供給に以下の組合員社の協力を得ています。

兵庫県コンクリート製品協同組合 〒679-0211 加東市上滝野794 滝野センタービル1F
TEL.0795-48-1010 FAX.0795-48-1050

インフラテック株式会社 〒675-1311 小野市万勝寺町969-1
TEL.0794-70-7280 FAX.0794-70-7301

関西ポラコン株式会社 〒669-3151 丹波市山南町草部448-1
TEL.0795-76-1710 FAX.0795-76-1727

ケイコン株式会社 〒650-0034 神戸市中央区京町71 山本ビル5F
TEL.078-571-1177 FAX.078-571-1099

株式会社シミズ 〒679-1103 多可郡多可町中区牧野809-1
TEL.0795-32-3250 FAX.0795-32-2905

大和クレス株式会社 〒672-8040 姫路市飾磨区野田町95-1 西木ビル
TEL.079-288-6241 FAX.079-288-6255

日本興業株式会社 〒670-0802 姫路市砥堀丁田225-4
TEL.079-264-1525 FAX.079-264-0893

大和工業株式会社 〒675-1344 小野市下来住町733
TEL.0794-62-5021 FAX.0794-62-5032

平野ブロック株式会社 〒679-4169 たつの市龍野町大道512-1
TEL.0791-63-1585 FAX.0791-63-3384

富士コンクリート工業株式会社 〒660-0053 尼崎市南七松町2-11-11
TEL.06-6417-6721 FAX.06-6417-6724

マツモト産業株式会社 〒656-0473 南あわじ市市小井123
TEL.0799-42-5000 FAX.0799-42-6612