

# 道路側溝組合 品質パトロール記入シート

会社名： 大和クレス 株式会社

工場名： 英田工場

対応者： 技術

担 当： 橋本 信也

検査日： 2019 年 5 月 31 日

検査員： 蓬萊理事長、組合藤本、富士ブロック工業(株)藤田氏

□ 製造している協会取扱い製品名【 落ちふた式U形側溝 ☒ 本体 ・ ふた 】

・ その他指摘事項の有無

・ ・ ・ ・ 有 ・ ☒ 無

(有の場合、写真を添付してください。)


# 製品検査表

製造日：2019年 5月24日

| 製 品 名 |           |           | 落ちふた式U形側溝 3種 300A 2M 本体 |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |    |
|-------|-----------|-----------|-------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|----|
| 表示    | 形状        |           | 寸 法 検 査 （単位 mm）         |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        | 合否 |
|       | 反り        | ねじれ       | a                       | b     | c     | d    | d'   | e    | f    | h    | t    | t'    | L      |    |
|       | 2mm<br>以内 | 2mm<br>以内 | 300±3                   | 280±3 | 300±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 70±3 | 30±3 | 95±3 | 140±3 | 2000±6 |    |
| ○     | ○         | ○         | 300                     | 280   | 299   | 50   | 60   | 71   | 70   | 30   | 95   | 140   | 2003   | 合  |
|       |           |           | 300                     | 280   | 299   | 50   | 60   | 70   | 70   | 30   | 95   | 140   | 2003   |    |

## 【外觀検査】

|                | ひび割れ | ヘヤー・クラック | 欠け | まめ板 | ペースト漏れ | 気泡 | 鉄筋露出 |
|----------------|------|----------|----|-----|--------|----|------|
| 横断3種<br>300A本体 | ○    | ○        | ○  | ○   | ○      | ○  | ○    |



添付写真:落ちふた式U形側溝 本体

